



도장작업자의 안전보건 - 중독예방



제조업 | 2010-S-891

주요 위험 요인



빈혈



백혈병



폐암



안전보건 준수사항

- 모든 작업자는 작업안전수칙 및 물질의 유해성과 응급조치요령을 숙지해야 한다.
- 방독마스크 또는 송기마스크, 보안경, 보호장갑, 안전화를 착용한다.
- 작업구역엔 관계자 외 출입을 금지한다.
- 6개월마다 작업환경측정을 6개월마다 특수건강검진을 받아야 한다.
- 작업 후 작업복과 노출된 신체부위는 깨끗하게 세척한다.
- 작업구역은 밀폐하거나 다른 작업장으로부터 격리시킨다.
- 음주상태에서 작업하거나 작업 중 흡연하지 않는다.

작업안전수칙

- 작업위치에서 가깝되 화염이 미치지 않는 거리에 소화기를 비치한다.
- 높은 곳에서 작업할 땐 작업대, 작업발판, 미끄러짐 방지 사다리, 안전대 등 떨어짐 방지조치를 한다.
- 작업 전 지적확인을 하고 스트레칭을 실시하여 경직된 몸을 풀어준다.
- 같은 자세로 오랫동안 작업하지 않고 수시로 스트레칭을 한다.
- 작업 중 짧게 자주 쉬는 것이 효과적이다.
- 페인트와 신나는 필요한 최소량만 환기가 잘되고 시원한 곳에 보관한다.



한국산업안전보건공단
KOSHA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

032-5100-500
www.kosha.or.kr



앗! 나에게도 이런 일이~ 도장 작업자의 폐암발생

