





용접원의 안전보건

-용접폐증



제조업 | 2010-S-879

주요 위험 요인




작업 전 · 후, 꼭 확인하세요

- 안전화, 보안경, 방진마크스, 보호장갑을 착용한다.
- 용접 흄이 작업자에 퍼지지 않도록 격벽을 설치하거나 밀폐한다.
- 작업 후, 사용한 방진마크스는 폐기한다.
- 작업 후, 주변을 청소하고 정리 · 정돈한다.
- 작업 후, 반드시 목욕하고 작업복을 세탁한다.

작업 중, 반드시 지키세요

- 국소배기장치와 전체 환기장치를 가동시킨다.
- 작업 중 수시로 정리정돈하고 청소한다.
- 청소 시 분진이 흩날리지 않도록 진공청소기나 물을 뿌려가며 청소한다.
- 젖은 손으로 작업하지 않는다.
- 콘센트는 문어발식으로 사용하지 않는다.
- 작업장에서는 금연하고, 음식물을 섭취하지 않는다.



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

032-5100-500
www.kosha.or.kr



전문가 체면, 참 말이 아니네

